


EZ81(EZ80) Power Supply

Блок питания на кенотроне EZ81(EZ80)



T1 - Сетевой (силовой) трансформатор питания

F1 - предохранитель

SW1 - Выключатель питания

SW2 - Standby - переключатель анодного питания

V1 - Кенотрон (EZ80, EZ81)

Средняя точка накальной обмотки - на землю!


Средняя точка анодной обмотки - на землю!

325v DC - Выпрямленное напряжение меряем на плюсе конденсаторов фильтра!

C1-R1-C2 - Фильтр питания (суммарная ёмкость конденсаторов фильтра не должна превышать 50мкФ. См даташит кенотрона)


0v - Средняя точка обмотки трансформатора (середина обмотки)

Кенотон EZ81/6CA4



EZ81/6CA4 Pinout

- 1 = Anode (Анод)
- 2 = No Connection
- 3 = Cathode (Катод)
- 4 = Heater (Накал)
- 5 = Heater (Накал)
- 6 = No Connection
- 7 = Anode (2nd) (2-й Анод)
- 8 = No Connection
- 9 = No Connection



Filament Connections

Note: Pins 4 and 5 of V6 (EZ81) Rectifier connect to a separate 6.3v filament supply as illustrated in the main schematic.

Пример подключение накала ламп

Примечание: Для питания накала кенотрона (EZ81) используйте отдельную накальную обмотку трансформатора